

Abkündigungen Stand:				
Artikel	09.09.2011			
Artikel	letzte Bestellmöglichkeit	Ablauf Reparaturservice	Anmerkung	Möglicher Ersatz
442153950 9 Pol D Sub Adapter	15.03.2011	keine Reparatur		---
Alle elektromechanischen und elektronischen Impulszähler	15.10.2011	keine Reparatur		Fritz Kübler GmbH übernimmt die Gewährleistung und den Kundenservice für diese Produkte ab 01.01.2012
CXE312...	30.08.2010			CXQ312...
CXE322...	30.08.2010			CXQ322...
EHR-9A/3000	31.12.2010	31.12.2015	1)	kein Ersatz
LS2-K420	31.12.2010	31.12.2015	1)	PCD2.E160/165
PCD2.M120	30.09.2009	31.12.2014		PCD2.M150, PCD2.M5540
PCD2.W500	30.09.2009	31.12.2014		PCD2.W525
PCD2.W510	30.09.2009	31.12.2014		PCD2.W525
PCD3.W500	30.09.2009	31.12.2014		PCD3.W525
PCD3.W510	30.09.2009	31.12.2014		PCD3.W525
PCD7.D120	30.09.2010	31.12.2015		kein Ersatz
PCD7.D290	30.09.2010	31.12.2013		kein Ersatz
PCD7.D435TLCF	27.07.2010	31.12.2014		PCD7.D457 Serie
PCD7.D457SMCF	15.10.2011	31.12.2016		PCD7.D457VMCF
PCD7.D5100TM010	12.08.2011			PCD7.D5100TA010
PCD7.D6100TM010	12.08.2011			PCD7.D6100TA010
PCD7.D6100TM020	12.08.2011			PCD7.D6100TA010
PCD7.D6120TM010	12.08.2011			Bitte 10" oder 15" verwenden
PCD7.D6120TM020	12.08.2011			Bitte 10" oder 15" verwenden
PCD7.D6150TM010	12.08.2011			PCD7.D6150TA010
PCD7.D6150TM020	12.08.2011			PCD7.D6150TA010
PCD7.D776	30.09.2009	31.12.2012		MB panels
PCD7.D776ET	30.09.2009	31.12.2012		MB panels
PCD7.D795	30.09.2009	31.12.2012		MB panels
PCD7.D7xx HMI Produktserie	15.10.2012	31.12.2015		
PCD7.F110	15.10.2011	31.12.2013	2)	PCD7.F110S
PCD7.F120	30.09.2009	31.12.2014		PCD7.F121/ PCD7.F121S
PCD7.F121	15.10.2011	31.12.2013	2)	PCD7.F121S
PCD7.F150	15.10.2011	31.12.2013	2)	PCD7.F150S
PCD7.F180	15.10.2011	31.12.2013	2)	PCD7.F180S
PCD7.L250	15.10.2011	31.12.2016		PCD7.L252
PCD7.L450	15.10.2011	31.12.2016		PCD7.L452
PCD7.L643	30.09.2010	31.12.2013		PCD7.L644
PCD7.L720	30.09.2009	31.12.2012		PCD7.L79x Serie
PCD7.L721	30.09.2009	31.12.2012		PCD7.L79x Serie
PCD7.L722	30.09.2009	31.12.2012		PCD7.L79x Serie
PCD7.L725	30.09.2009	31.12.2012		PCD7.L79x Serie
PCD7.L730	30.09.2009	31.12.2012		PCD7.L79x Serie
PCD7.L980	30.09.2010	31.12.2015	1)	kein Ersatz
PCD7.L990	30.09.2010	31.12.2015	1)	kein Ersatz
PCD7.T160	15.10.2011	31.12.2016		PCD7.T161/162
PCD8.D81WLT	15.10.2011	31.12.2015		
Q.CVAD25M9M	15.10.2012	31.12.2015		
Q.CVCOM11102	15.10.2012	31.12.2015		
Q.CVCOM25F8M	15.10.2012	31.12.2015		
Q.CVCOM25F9M	15.10.2012	31.12.2015		
Q.CVPLC01402	15.10.2012	31.12.2015		
Q.CVPLC04202	15.10.2012	31.12.2015		
Q.PS-AD2-2402	30.09.2010	31.12.2013		Q.PS-AD2-2402F
Q.PS-AD2-2405	30.09.2010	31.12.2013		Q.PS-AD2-2405F
Q.PS-AD2-2410	30.09.2010	31.12.2013		Q.PS-AD2-2410F
XM8-00x	31.07.2011	keine Reparatur		Bestellungen an Fa. IBB
1) vorbehaltlich Verfügbarkeit von Komponenten				
2) Reparaturservice nicht nötig, da 1:1 Ersatz durch die PCD7.F1xxS-Variante				